

**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO**  
**SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)**

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



**No. C-20298-2022**

2. Fecha

25 de febrero de 2022

**Datos del Cliente (Generador)**

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A.

4. Tipo de Producto:

Basura industrial

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonomé

6. Personal de Contacto o Responsable

Ing. Derek Naughton

7. Teléfonos y Fax

6814-4368

8. E-mail

**Datos de la Instalación**

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78  
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI  
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Ing. Luis Villaverde

13. Encargado de Operación de Triturador

Williams Grant

14. Transportista

STI

**Especificaciones y Características del Desecho**

15. Descripción del Producto

Basura industrial

16. Cantidad de Desechos Tratados

- 44 IBC full of used oil (hydrocarbon)
- 215 IBC full of Material contaminated with hydrocarbon
- 50 -IBC full of metallurgic laboratoory waste
- 40 IBCfull of clinic or bio hazardous waste
- 63,000 Gallons of used oil
- 24 unidqades de Batteries
- 38 IBC full of paint cans and painting materIBCials
- 3 Container ( 40 foot) full of grinding media bags
- 7 Container ( 40 Foot) full of reagent bags
- 30,000 gallons Grease from camps kitchens

17. Fecha de Entrada a la Planta

25 de febrero de 2022

18. Fecha de tratamiento

26 de Enero al 25 de Febrero de 2022

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido

22. Ubicación Del Desecho.

Minera Panama

23. Operaciones de Eliminación

Tratamiento y disposición final

Sobre la eliminación de basura industrial para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A..

Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se desinfecto con químico de amplio espectro para su posterior descarga y preparación para su disposición final.

Observación Adicional:

**Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción...**

**Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..**

24. Nombre

Mgtr. Guillermo E. Arauz; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

25 de febrero de 2022

26. Firma y Sello de Destrucción

